	Commune : <b>ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS</b>	Rivière : <b>La Garonne</b>
	<b>92 Chemin de la rivière</b>	
<b>Commentaires :</b> Sur le muret à l'entrée maison		<b>1</b> Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Est

Code : GAR2018\_S\_35      Date de mise à jour : 02/09/2021

Auteur : Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**


Coordonnées WGS84 : X: 6.67549158 / Y: 43.34412480

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 998082.4 / Y: 6256380.89

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6754916 / Y: 43.3441248

Code Hydro: Y5450580      Rive de référence: Non renseigné



	<b>10 Octobre 2018</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>non déterminé</b>
	Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
<b>Commentaires :</b> En complément, témoignage du résident		

**GÉNÉRAL**

Code : GAR2018\_R\_35\_1      Date de mise à jour : 02/09/2021

Auteur : Cerema Méditerranée

**Commentaires :**

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné      État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUITE À LA CRUE DE LA GARONNETTE DU 10 OCTOBRE 2018 - 12/10/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : DDTM 83

**NIVELLEMENT INITIAL - 12/10/2018**

Méthode : Non renseigné

Organisme : DDTM 83

Commentaires sur le nivellement : Fiable, précision 1 cm

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.990 m