	Commune : <b>ROQUEBRUNE-SUR-ARGENS</b>	Rivière : <b>La Garonne</b>
<b>16 Chemin de la rivière</b>		
<b>Commentaires :</b> Façade Est de la maison	<b>1</b>	
Repère(s) sur le site		

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est

**Code :** GAR2018\_S\_38

**Date de mise à jour :** 01/09/2021

**Auteur :** Cerema Méditerranée



## GÉOLOCALISATION


**Coordonnées WGS84 :** X: 6.67646143 / Y: 43.34391170

**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 998162.1 / Y: 6256360.89

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.6764614 / Y: 43.3439117

**Code Hydro:** Y5450580

**Rive de référence:** Non renseigné

	<b>10 Octobre 2018</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>non déterminé</b>
Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>		Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>

## GÉNÉRAL

**Code :** GAR2018\_R\_38\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Cerema Méditerranée

02/09/2021

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUITE À LA CRUE DE LA GARONNETTE DU 10 OCTOBRE 2018 - 12/10/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** DDTM 83

## NIVELLEMENT INITIAL - 12/10/2018

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** DDTM 83

**Commentaires sur le nivellement :** Précision 1 cm

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** Haut des marches de la porte fenêtre

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.570 m