	Commune : <b>SAINTE-MAXIME</b> <b>Villa au n°28 sur RD8</b>	Rivière : <b>La Garonne</b>
<b>Commentaires :</b> Partie Est de la villa, intérieur		<b>1</b> Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Est  
 Code : GAR2018\_S\_54      Date de mise à jour : 01/09/2021  
 Auteur : Cerema Méditerranée



**GÉOLOCALISATION**


Coordonnées WGS84 : X: 6.67799007 / Y: 43.34359950  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 998287.6 / Y: 6256332  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 6.6779901 / Y: 43.3435995  
 Code Hydro: Y5450580      Rive de référence: Non renseigné



	<b>10 Octobre 2018</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>non déterminé</b> Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
<b>Commentaires :</b> Sol intérieur du dressing		

**GÉNÉRAL**

Code : GAR2018\_R\_54\_1      Date de mise à jour : 02/09/2021  
 Auteur : Cerema Méditerranée



**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné      État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune      Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUITE À LA CRUE DE LA GARONNETTE DU 10 OCTOBRE 2018 - 12/10/2018**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation  
 Organisme : DDTM 83

**NIVELLEMENT INITIAL - 12/10/2018**

Méthode : Non renseigné  
 Organisme : DDTM 83  
 Commentaires sur le nivellement : Précision 1 cm  
 Référence nivelée : Autre type de référence  
 Description référence du repère : Sol  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.280 m