	Commune : <b>SAINTE-MAXIME</b>	Rivière : <b>La Garonne</b>
<b>Villa au n°28 sur RD8</b>		
<b>Commentaires</b> : Partie Est de la villa, intérieur	<b>1</b> Repère(s) sur le site	

#### GÉNÉRAL

**Unité de gestion** : Méditerranée Est

**Code** : GAR2018\_S\_54

**Date de mise à jour** : 01/09/2021

**Auteur** : Cerema Méditerranée



#### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84** : X: 6.67799007 / Y: 43.34359950


**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 998287.6 / Y: 6256332

**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 6.6779901 / Y: 43.3435995

**Code Hydro**: Y5450580

**Rive de référence**: Non renseigné



	<b>10 Octobre 2018</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>non déterminé</b>
Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>		Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
<b>Commentaires</b> : Sol intérieur du dressing		

#### GÉNÉRAL

**Code** : GAR2018\_R\_54\_1

**Date de mise à jour** :

**Auteur** : Cerema Méditerranée

02/09/2021

#### MARQUE

**Maximum de l'inondation** : Oui

**Visibilité** : Non renseigné

**État du repère** : Disparu

**Pérennité** : Aucune

**Repère calculé** : Non renseigné

**PHEC** : Non renseigné

#### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUITE À LA CRUE DE LA GARONNETTE DU 10 OCTOBRE 2018 - 12/10/2018

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation

**Organisme** : DDTM 83

#### NIVELLEMENT INITIAL - 12/10/2018

**Méthode** : Non renseigné

**Organisme** : DDTM 83

**Commentaires sur le nivellement** : Précision 1 cm

**Référence nivelée** : Autre type de référence

**Description référence du repère** : Sol

**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.280 m