	Commune : <b>SAINT-MAXIME</b>	Rivière : <b>La Garonne</b>
<b>Villa au n°24 sur RD8</b>		
<b>Commentaires :</b> Sur mur baie vitrée extérieure	<b>1</b>	
Repère(s) sur le site		

#### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Méditerranée Est

**Code :** GAR2018\_S\_56

**Date de mise à jour :** 01/09/2021

**Auteur :** Cerema Méditerranée



#### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 6.67882267 / Y: 43.34363330


**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 998354.9 / Y: 6256338.9

**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 6.6788227 / Y: 43.3436333

**Code Hydro:** Y5450580

**Rive de référence:** Non renseigné



	<b>10 Octobre 2018</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>non déterminé</b>
Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>		Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>

#### GÉNÉRAL

**Code :** GAR2018\_R\_56\_1

**Date de mise à jour :**

**Auteur :** Cerema Méditerranée

02/09/2021

#### MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui

**Visibilité :** Non renseigné

**État du repère :** Disparu

**Pérennité :** Aucune

**Repère calculé :** Non renseigné

**PHEC :** Non renseigné

#### SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES DE CRUES SUITE À LA CRUE DE LA GARONNETTE DU 10 OCTOBRE 2018 - 12/10/2018

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

**Organisme :** DDTM 83

#### NIVELLEMENT INITIAL - 12/10/2018

**Méthode :** Non renseigné

**Organisme :** DDTM 83

**Commentaires sur le nivellement :** Précision 1 cm

**Référence nivelée :** Autre type de référence

**Description référence du repère :** Sol

**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.610 m