

Commune: RIS-ORANGIS

Rivière : La Seine

# Passages piétons sous voies « Bonté » 2

Commentaires : Passage sous voies côté rue Edmond Bonté

Repère(s) sur le site

### **GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing

**Date de mise à jour :** 27/10/2021 Code: ARTELIA21 S 0011

Auteur:





### **GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84: X: 2.41368670 / Y: 48.65932920

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 656817.53 / Y: 6840066.98 Coordonnées RGF93 (ETRS89): X: 2.4136867 / Y: 48.6593292 **Code Hydro: ---**0010 Rive de référence: Gauche



## 28 Janvier 1910

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 36.54 m

Nature du repère : Non renseigné

## **GÉNÉRAL**

Code: ARTELIA21\_R\_0011\_1

Date de mise à jour :

Auteur:



Projet de repère 1910 - Auteur : Artelia

## **MARQUE**

**Texte:** 1910

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité: Non État du repère : Non renseigné Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné

PHEC: Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : REPÈRES DE CRUE RECONSTITUÉS À PARTIR DE PPRI - 01/01/2021** 

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

## **NIVELLEMENT GPS - 01/01/1970**

Méthode : GPS

Commentaires sur le nivellement : Nivellement réalisé avec un

Leica GS08+

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol au droit du repère **Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m): 33.950 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 2.590 m

Altitude calculée de l'eau (en m): 36.54 m