



Commune : LIMOUX

Rivière : Le Cougaing

2, chemin Farinier - MSA

Commentaires : Escaliers

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AUDE2020_S_121

Date de mise à jour : 03/12/2021

Auteur : SPC MO




Photo © OTEIS

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21324570 / Y: 43.05752570

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 635854.77 / Y: 6217899.51

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2132457 / Y: 43.0575257

Code Hydro: Y1150580

Rive de référence: Gauche

**22 Janvier 2020**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **166.516 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace sous les escaliers

GÉNÉRAL

Code : AUDE2020_R_121_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

03/12/2021



Photo © OTEIS

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

Méthode : GPS

Organisme : OTEIS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sur 3ème marche

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 166.566 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.050 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 166.516