

Commune : **LIMOUX** | Rivière : **Le Cougaing**


2, chemin Farinier - MSA

Commentaires : Escaliers

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
 Code : AUDE2020_S_121 Date de mise à jour : 03/12/2021
 Auteur : SPC MO



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21324570 / Y: 43.05752570
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 635854.77 / Y: 6217899.51
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2132457 / Y: 43.0575257
 Code Hydro: Y1150580 Rive de référence: Gauche

22 janvier 2020 Altitude calculée de l'eau : **166.516 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Trace sous les escaliers

GÉNÉRAL

Code : AUDE2020_R_121_1 Date de mise à jour : 03/12/2021
 Auteur : SPC MO



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Non renseigné
 Pérennité : Non renseigné Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
 Organisme(s) : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

Méthode : GPS
 Organisme : OTEIS
 Référence nivelée : Autre type de référence
 Description référence du repère : Sur 3ème marche
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
 Altitude de la référence (en m) : 166.566 m
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.050 m
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 166.516