



Commune : LIMOUX

Rivière : Le Cougaing

2, chemin Farinier - MSA #2

Commentaires : Mur du portail

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AUDE2020_S_122

Date de mise à jour : 03/12/2021

Auteur : SPC MO




Photo © OTEIS

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21324230 / Y: 43.05742460

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 635854.38 / Y: 6217888.27

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2132423 / Y: 43.0574246

Code Hydro: Y1150580

Rive de référence: Gauche

22 janvier 2020

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : 166.527 m

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace sur le mur

GÉNÉRAL

Code : AUDE2020_R_122_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

03/12/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

Méthode : GPS

Organisme : OTEIS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 165.987 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.540 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 166.527



Photo © OTEIS