



Commune : LIMOUX

Rivière : L' Aude

3, route de Peyrouliès

Commentaires : Mur jardin

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AUDE2020_S_216

Date de mise à jour : 17/11/2021

Auteur : SPC MO




Photo © OTEIS

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.25251790 / Y: 43.02924760

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 639026.83 / Y: 6214724.36

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2525179 / Y: 43.0292476

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Droite

**22 Janvier 2020**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **181.993 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace derrière le mur

GÉNÉRAL

Code : AUDE2020_R_216_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

08/05/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

Méthode : GPS

Organisme : OTEIS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 181.863 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.130 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 181.993



Photo © OTEIS