



Commune : ROUFFIAC-D'AUDE

RD118 l'ile

Rivière : L' Aude

Commentaires : cabanon de jardin à droite au bout du chemin

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE2020_S_603**Date de mise à jour :** 17/11/2021**Auteur :** SPC MO

Photo © OTEIS

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: 2.29451870 / Y: 43.11958230**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 642542.53 / Y: 6224736.3**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2945187 / Y: 43.1195823**Code Hydro:** Y1--0200**Rive de référence:** Gauche**22 Janvier 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **138.665 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : débris végétaux + boue à l'intérieur + porte marque Tipp-Ex sur le cadre de la porte à gauche

GÉNÉRAL**Code :** AUDE2020_R_603_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MO

18/11/2021



Photo © OTEIS

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS**NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020****Méthode :** GPS**Organisme :** OTEIS**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** seuil porte**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 138.095 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.570 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 138.665