Commune : **LIMOUX** | Rivière : **Le Cougaing**

rue des rosiers au niveau du pont - près du n°9

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest
Code : AUDE2020_S_619 **Date de mise à jour :** 03/12/2021
Auteur : SPC MO

Photo © OTEIS

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.20792830 / Y: 43.05481870
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 635418.23 / Y: 6217602.88
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2079283 / Y: 43.0548187
Code Hydro: Y1150580 **Rive de référence:** Gauche

22 Janvier 2020

Altitude calculée de l'eau : **173.369 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : débris végétaux au sol - marque orange pas de traces sur l'autre rive voir si ce n'est pas plutôt un déversement du béal

GÉNÉRAL

Code : AUDE2020_R_619_1 **Date de mise à jour :** 03/12/2021
Auteur : SPC MO

Photo © OTEIS

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Non renseigné
Pérennité : Non renseigné **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

Méthode : GPS
Organisme : OTEIS
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : sol
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 173.369 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 173.369