

Commune : **LIMOUX****rue st Paul après le pont vers le n°3**Rivière : **Le Cougaing****Commentaires :** en contrebas du pont contourner l'habitation n°3 vers les jardins**1**

Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE2020\_S\_620**Date de mise à jour :** 03/12/2021**Auteur :** SPC MO

Photo © OTEIS

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 2.20992350 / Y: 43.05564050**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 635581.82 / Y: 6217692.61**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 2.2099235 / Y: 43.0556405**Code Hydro:** Y1150580**Rive de référence:** Droite**22 Janvier 2020****Nature de l'inondation :** Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau :** **168.613 m****Nature du repère :** Laisse d'inondation**Commentaires :** débris végétaux au sol - marque orange pas de traces sur l'autre rive voir si ce n'est pas plutôt un déversement du béal**GÉNÉRAL****Code :** AUDE2020\_R\_620\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MO

03/12/2021

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** OTEIS**NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020****Méthode :** GPS**Organisme :** OTEIS**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 168.613 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.000 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 168.613

Photo © OTEIS