

Commune : **LIMOUX**Rivière : **Le Cougaing****rue st Paul après le pont vers le n°3 #2****Commentaires** : sous le pont**1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : AUDE2020_S_621**Date de mise à jour** : 03/12/2021**Auteur** : SPC MO**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 2.20978930 / Y: 43.05553650**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 635570.76 / Y: 6217681.16**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.2097893 / Y: 43.0555365**Code Hydro**: Y1150580**Rive de référence**: Droite

Photo © OTEIS

**22 Janvier 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **169.784 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : débris végétaux au sol et trace noire - (marque orange)**GÉNÉRAL****Code** : AUDE2020_R_621_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MO

03/12/2021



Photo © OTEIS

MARQUE**Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHEC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020****Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : OTEIS**NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020****Méthode** : GPS**Organisme** : OTEIS**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : sol**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 168.884 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.900 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 169.784