



Commune : LIMOUX

Rivière : L' Aude

Avenue des Corbières, sous le SDIS

Commentaires : Mur de soutènement

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AUDE2020_S_187

Date de mise à jour : 17/11/2021

Auteur : SPC MO



Photo © OTEIS

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.22190500 / Y: 43.05133040

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 636553.96 / Y: 6217203.71

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.221905 / Y: 43.0513304

Code Hydro: Y1--0200

Rive de référence: Droite

**22 janvier 2020**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **167.891 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : Trace sur le mur

GÉNÉRAL

Code : AUDE2020_R_187_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

21/11/2021



Photo © OTEIS

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme(s) : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

Méthode : GPS

Organisme : OTEIS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : Haut du mur

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 168.581 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : -0.690 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 167.891 m