


Commune : **PIEUSSE**Rivière : **L' Aude****RD19A rue plaine de Plaissan / dépôt CAVALE #3****Commentaires** : Mur vestiaire**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion** : Méditerranée Ouest**Code** : AUDE2020\_S\_477**Date de mise à jour** : 17/11/2021**Auteur** : SPC MO

Photo © OTEIS

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84** : X: 2.22879250 / Y: 43.09233870**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 637160.09 / Y: 6221757.5**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.2287925 / Y: 43.0923387**Code Hydro**: Y1--0200**Rive de référence**: Gauche**22 Janvier 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **155.407 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : Trace nette dans les vestiaire**GÉNÉRAL****Code** : AUDE2020\_R\_477\_1**Date de mise à jour** :**Auteur** : SPC MO

05/12/2021


**MARQUE****Maximum de l'inondation** : Oui**Visibilité** : Non renseigné**État du repère** : Non renseigné**Pérennité** : Non renseigné**Repère calculé** : Non renseigné**PHÉC** : Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE** : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation**Organisme** : OTEIS**NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020****Méthode** : GPS**Organisme** : OTEIS**Référence nivelée** : Autre type de référence**Description référence du repère** : Trace trait noir pilier vestiaire / référentiel carrelage**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m)** : 154.607 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 0.800 m**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 155.407 m

Photo © OTEIS