

Commune : **PREIXAN** | Rivière : **L' Aude**


**RD118 - chemin de vignes en face du village**

**Commentaires** : au fond du chemin à droite petit jardin avec cabanon

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion** : Méditerranée Ouest  
**Code** : AUDE2020\_S\_606      **Date de mise à jour** : 17/11/2021  
**Auteur** : SPC MO



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84** : X: 2.29513060 / Y: 43.14569590  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 642618.28 / Y: 6227639.04  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 2.2951306 / Y: 43.1456959  
**Code Hydro**: Y1--0200      **Rive de référence**: Gauche

**22 janvier 2020**      Altitude calculée de l'eau : **129.086 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires** : traces de boues sur la porte

**GÉNÉRAL**

**Code** : AUDE2020\_R\_606\_1      **Date de mise à jour** : 18/11/2021  
**Auteur** : SPC MO



**MARQUE**

**Maximum de l'inondation** : Oui  
**Visibilité** : Non renseigné      **État du repère** : Non renseigné  
**Pérennité** : Non renseigné      **Repère calculé** : Non renseigné  
**PHÉC** : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020**

**Type de repérage** : Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme(s)** : OTEIS

**NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020**

**Méthode** : GPS  
**Organisme** : OTEIS  
**Référence nivelée** : Autre type de référence  
**Description référence du repère** : seuil porte  
**Système altimétrique** : NGF IGN 1969 (système normal)  
**Altitude de la référence (en m)** : 128.046 m  
**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m)** : 1.040 m  
**Altitude calculée de l'eau (en m)** : 129.086 m