



Commune : LIMOUX

rue st Paul après le pont vers le n°3 #4

Rivière : Le Cougaing

Commentaires : au bout du chemin piéton après le regard EU

1

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Méditerranée Ouest

Code : AUDE2020_S_623

Date de mise à jour : 03/12/2021

Auteur : SPC MO




Photo © OTEIS

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 2.21147970 / Y: 43.05610880

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 635709.22 / Y: 6217743.41

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.2114797 / Y: 43.0561088

Code Hydro: Y1150580

Rive de référence: Droite

**22 Janvier 2020**

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : **167.852 m**

Nature du repère : Laisse d'inondation

Commentaires : débris végétaux au sol - (marque orange)

GÉNÉRAL

Code : AUDE2020_R_623_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC MO

03/12/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Non renseigné

Pérennité : Non renseigné

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : OTEIS

NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020

Méthode : GPS

Organisme : OTEIS

Référence nivelée : Autre type de référence

Description référence du repère : sol

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)

Altitude de la référence (en m) : 167.852 m

Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m

Altitude calculée de l'eau (en m) : 167.852 m



Photo © OTEIS