

Commune : **LIMOUX****route de la digne d'aval - 24**Rivière : **Le Cougaing**

**Commentaires :** au niveau du chemin de l'Horte, au fond après la dernière habitation, prendre le petit chemin (à pied) puis sur la droite

**1**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Méditerranée Ouest**Code :** AUDE2020\_S\_628**Date de mise à jour :** 03/12/2021**Auteur :** SPC MO**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 2.19296400 / Y: 43.05107700

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 634193.9 / Y: 6217199.22

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 2.192964 / Y: 43.051077

Code Hydro: Y1150580

Rive de référence: Droite

**22 Janvier 2020**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **186.97 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** laisse + marque au niveau de l'arbre**GÉNÉRAL****Code :** AUDE2020\_R\_628\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC MO

03/12/2021



Photo © OTEIS

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : LAISSES DE CRUES RELEVÉES PAR OTEIS SUR LA HAUTE VALLÉE DE L'AUDE - 04/01/2020****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation  
**Organisme :** OTEIS**NIVELLEMENT INITIAL - 24/01/2020****Méthode :** GPS**Organisme :** OTEIS**Référence nivelée :** Autre type de référence**Description référence du repère :** sol**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 186.650 m**Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) :** 0.320 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 186.97 m