Commune : **BOURSEUL** | Rivière : **L' Arguenon**

Atelier garage automobile

Commentaires : site d'un repère vérifié et nivelé par la DDTM 22 en octobre 2021

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC_22014_AZI_5 **Date de mise à jour :** 23/11/2021
Auteur : SPC VCB

Atelier garage automobile

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.25084950 / Y: 48.51035280
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 312451.43 / Y: 6836235.45
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2508495 / Y: 48.5103528
Code Hydro: J11-0300 **Rive de référence:** Droite

6 Janvier 2001

Altitude calculée de l'eau : **8.636 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SPC_22014_AZI_5_2001 **Date de mise à jour :** 29/11/2021
Auteur : SPC VCB

Nivellement par la DDTM 22 en octobre 2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Non

SOURCE DE REPÉRAGE : CAMPAGNE AZI CÔTES D'ARMOR PAR BCEOM EN 2003 - 09/07/2003

SOL DE L'ATELIER NIVELÉ PAR LA DDTM 22 EN OCTOBRE 2021 - 01/10/2021

Méthode : Non renseigné
Organisme : DDTM 22
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol de l'atelier nivelé
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 8.236 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.400 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 8.636

Commune : **BOURSEUL** | Rivière : **L' Arguenon**

Atelier garage automobile

Commentaires : site d'un repère vérifié et nivelé par la DDTM 22 en octobre 2021

2 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Vilaine-Côtiers Bretons
Code : SPC_22014_AZI_5 **Date de mise à jour :** 23/11/2021
Auteur : SPC VCB

Atelier garage automobile

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -2.25084950 / Y: 48.51035280
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 312451.43 / Y: 6836235.45
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -2.2508495 / Y: 48.5103528
Code Hydro: J11-0300 **Rive de référence:** Droite

7 Février 2014

Altitude calculée de l'eau : **9.285 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : SPC_22014_AZI_5_2014 **Date de mise à jour :** 29/11/2021
Auteur : SPC VCB

Nivellement du sol de l'atelier par la DDTM 22 en octobre 2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Oui **État du repère :** Moyen
Pérennité : Moyenne **Repère calculé :** Non
PHEC : Oui

SOURCE DE REPÉRAGE : DDTM 22 - 23/11/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

NIVELLEMENT PAR LA DDTM 22 EN OCTOBRE 2021 - 01/10/2021

Méthode : Non renseigné
Organisme : DDTM 22
Référence nivelée : Autre type de référence
Description référence du repère : Sol de l'atelier nivelé
Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)
Altitude de la référence (en m) : 8.236 m
Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 1.049 m
Altitude calculée de l'eau (en m) : 9.285