



Commune : CAHORS

Rivière : Le Lot

## Moulin de labéraudie (côté rivière Lot)

**4** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB\_S\_202112023021

Date de mise à jour : 02/12/2021

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.42454620 / Y: 44.46367000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 574674.95 / Y: 6375096.53

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4245462 / Y: 44.46367

Code Hydro: O--0150

Rive de référence: Gauche



**2 février 2021**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202111240841

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

03/12/2021

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017**

**INITIAL - 03/02/2021**

**Commentaires sur le nivellement :** La laisse de crue se trouvait 96 cm au-dessus du sol.



auteur photo : DDT46



Commune : **CAHORS**

Rivière : **Le Lot**

## Moulin de labéraudie (côté rivière Lot)

**4** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB\_S\_202112023021

Date de mise à jour : 02/12/2021

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.42454620 / Y: 44.46367000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 574674.95 / Y: 6375096.53

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4245462 / Y: 44.46367

Code Hydro: O---0150

Rive de référence: Gauche



## 13 décembre 1944

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202112130150

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

13/12/2021

### MARQUE

Texte : 13 Déc 1944

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Moyen

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

INITIAL - 03/02/2021

Commentaires sur le nivellement : Le trait repère de la crue se trouve 2m29 au-dessus du sol

Référence nivelée : Marque d'inondation



auteur photo : DDT46



Commune : **CAHORS**

Rivière : **Le Lot**

## Moulin de Labéraudie (côté rivière Lot)

**4** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot  
 Code : WEB\_S\_202112023021      Date de mise à jour : 02/12/2021  
 Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.42454620 / Y: 44.46367000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 574674.95 / Y: 6375096.53  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4245462 / Y: 44.46367  
 Code Hydro: O--0150      Rive de référence: Gauche



## 9 décembre 1944

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202112131931      Date de mise à jour : 13/12/2021  
 Auteur : Éric Valette

### MARQUE

Texte : 44  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 État du repère : Mauvais



auteur photo : DDT46

**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017**

### INITIAL - 03/02/2021

Commentaires sur le nivellement : Le trait repère de la crue se trouve 2m78 au-dessus du sol.  
 Référence nivelée : Marque d'inondation



Commune : **CAHORS**

Rivière : **Le Lot**

## Moulin de labéraudie (côté rivière Lot)

**4** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot  
 Code : WEB\_S\_202112023021      Date de mise à jour : 02/12/2021  
 Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.42454620 / Y: 44.46367000  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 574674.95 / Y: 6375096.53  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4245462 / Y: 44.46367  
 Code Hydro: O--0150      Rive de référence: Gauche



**19 janvier 1955**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Marque peinture ou encre**

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202112143308      Date de mise à jour : 14/12/2021  
 Auteur : Éric Valette

### MARQUE

Texte : 19 - 1 - 1955  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 État du repère : Mauvais

**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017**

### INITIAL - 03/02/2021

Commentaires sur le nivellement : Le trait repère de la crue se trouve 1m78 au-dessus du sol.  
 Référence nivelée : Marque d'inondation



auteur photo : DDT46