



Commune : CAHORS

Garage à vélos - parking des Chartreux

Rivière : Le Lot

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB_S_202111251117

Date de mise à jour : 25/11/2021

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44103120 / Y: 44.43855200

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575931.05 / Y: 6372280.77

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4410312 / Y: 44.438552

Code Hydro: O---0150

Rive de référence: Gauche



2 Février 2021

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Altitude calculée de l'eau : non déterminé

Nature du repère : Laisse d'inondation

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202111250912

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

25/11/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 05/02/2021

Commentaires sur le nivellation : La laisse de crue se trouvait 29 cm au-dessus du seuil du garage à vélos.



auteur photo : DDT46