

Commune : **SOUILLAC** |


**STEP**

**Commentaires :** Gouttière

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Lot  
**Code :** SOU13 **Date de mise à jour :** 10/02/2022  
**Auteur :** gremminger



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.44129634 / Y: 44.89230290  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 576947 / Y: 6422671.99  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.4412963 / Y: 44.8923029

**9 février 2021**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** STEP: PHE sur gouttière à 30cm/sol et correspond à quasi 2e marche sous escalier

**GÉNÉRAL**

**Code :** SOU13 **Date de mise à jour :**  
**Auteur :** gremminger 10/02/2022



**MARQUE**

**SOURCE DE REPÉRAGE :** DDT46 - 11/02/2021  
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation