

Commune : **SOUILLAC** |


STEP

Commentaires : Gouttière

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
Code : SOU13 **Date de mise à jour :** 10/02/2022
Auteur : gremminger



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44129634 / Y: 44.89230290
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 576947 / Y: 6422671.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4412963 / Y: 44.8923029

9 février 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : STEP: PHE sur gouttière à 30cm/sol et correspond à quasi 2e marche sous escalier

GÉNÉRAL

Code : SOU13 **Date de mise à jour :**
Auteur : gremminger 10/02/2022



MARQUE

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT46 - 11/02/2021
Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation