

Commune : **SOUILLAC** |


**STEP**

**Commentaires :** Bordure de trottoir

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

**Unité de gestion :** Lot  
**Code :** SOU12 **Date de mise à jour :** 10/02/2022  
**Auteur :** gremminger



**GÉOLOCALISATION**

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.44181580 / Y: 44.89230120  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 576988 / Y: 6422671  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89)** : X: 1.4418158 / Y: 44.8923012

**5 février 2021**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** Marque rouge au niveau du sol sur la bordure avant l'entrée

**GÉNÉRAL**

**Code :** SOU12 **Date de mise à jour :** 10/02/2022  
**Auteur :** gremminger



**MARQUE**

**SOURCE DE REPÉRAGE :** DDT 46 - 07/02/2021  
**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation