



Commune : **CAHORS**

Parking Ludo-Rolles - garage à vélos

1

Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB_S_202111291918

Date de mise à jour : 29/11/2021

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44351510 / Y: 44.45426600

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 576163.11 / Y: 6374022.15

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4435151 / Y: 44.454266



2 Février 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202111292156

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

29/11/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 03/02/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 24 cm au-dessus de la semelle béton.



auteur photo : DDT46