



Commune : **CAHORS**

Rivière : **Le Lot**


Siège social de "Lot Habitat"

Commentaires : Crue sur la photo : décembre 2003

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot
Code : WEB_S_202111304649 Date de mise à jour : 30/11/2021
Auteur : Éric Valette



auteur photo : mairie de Cahors

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.42774140 / Y: 44.45979200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 574920.51 / Y: 6374660.76
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4277414 / Y: 44.459792
Code Hydro: O--0150 Rive de référence: Gauche



2 février 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202111305004 Date de mise à jour : 30/11/2021
Auteur : Éric Valette

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
État du repère : Disparu



auteur photo : DDT46

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 03/02/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 49 cm au-dessus du seuil de la porte d'entrée.