


	Commune : CAHORS Siège social de "Lot Habitat"	Rivière : Le Lot	
Commentaires : Crue sur la photo : décembre 2003		1	Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL


Unité de gestion : Lot
Code : WEB_S_202111304649 **Date de mise à jour :** 30/11/2021
Auteur : Éric Valette



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.42774140 / Y: 44.45979200
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 574920.51 / Y: 6374660.76
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4277414 / Y: 44.459792
Code Hydro: O---0150 **Rive de référence:** Gauche



	2 Février 2021 Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau	Altitude calculée de l'eau : non déterminé Nature du repère : Laisse d'inondation
---	---	--

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202111305004 **Date de mise à jour :** 30/11/2021
Auteur : Éric Valette



MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 03/02/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 49 cm au-dessus du seuil de la porte d'entrée.