


Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le Lot**

**Siège social de "Lot Habitat"**

Commentaires : Crue sur la photo : décembre 2003 1 Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot  
 Code : WEB\_S\_202111304649      Date de mise à jour : 30/11/2021  
 Auteur : Éric Valette



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.42774140 / Y: 44.45979200  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 574920.51 / Y: 6374660.76  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4277414 / Y: 44.459792  
 Code Hydro: O--0150      Rive de référence: Gauche

**2 février 2021**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202111305004      Date de mise à jour : 30/11/2021  
 Auteur : Éric Valette

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 État du repère : Disparu



**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017**

**NIVELLEMENT INITIAL - 03/02/2021**

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 49 cm au-dessus du seuil de la porte d'entrée.