
	Commune : <b>CAHORS</b> <b>Siège social de "Lot Habitat"</b>	Rivière : <b>Le Lot</b>	
<b>Commentaires :</b> Crue sur la photo : décembre 2003		<b>1</b>	Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**  


---

**Unité de gestion :** Lot  
**Code :** WEB\_S\_202111304649      **Date de mise à jour :** 30/11/2021  
**Auteur :** Éric Valette




**GÉOLOCALISATION**  


---

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.42774140 / Y: 44.45979200  
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 574920.51 / Y: 6374660.76  
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.4277414 / Y: 44.459792  
**Code Hydro:** O---0150      **Rive de référence:** Gauche



	<b>2 Février 2021</b> Nature de l'inondation : <b>Débordement de cours d'eau</b>	Altitude calculée de l'eau : <b>non déterminé</b> Nature du repère : <b>Laisse d'inondation</b>
---	---	--

**GÉNÉRAL**  


---

**Code :** WEB\_R\_202111305004      **Date de mise à jour :** 30/11/2021  
**Auteur :** Éric Valette



**MARQUE**  


---

**Maximum de l'inondation :** Oui  
**État du repère :** Disparu

**SOURCE DE REPÉRAGE :** DDT 46 - 04/12/2017

**NIVELLEMENT INITIAL - 03/02/2021**  


---

**Commentaires sur le nivellement :** La laisse de crue se trouvait 49 cm au-dessus du seuil de la porte d'entrée.