



Commune : **CAHORS**

Rivière : **Le Lot**

## Port Saint-Mary

**3**

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : GTL\_S\_5438

Auteur : SPC GTL

Date de mise à jour : 30/11/2021



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.43108510 / Y: 44.45495500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575175.81 / Y: 6374118.25

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4310851 / Y: 44.454955

Code Hydro: O---0150

Rive de référence: Droite



**21 Janvier 2018**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : La laisse de crue photographiée se trouvait sur la façade Est de la maison.

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202111300052

Auteur : Éric Valette

Date de mise à jour :

30/11/2021

### MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017



auteur photo : DDT46