

Commune : **CAHORS** | Rivière : **Le Lot**

**Rue de la Merci**

**3** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Lot  
 Code : GTL\_S\_5514      Date de mise à jour : 07/12/2021  
 Auteur : SPC GTL



Photo du recensement d'origine. auteur photo : Klaus MARONNA

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: 1.44152070 / Y: 44.43911100  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575971.23 / Y: 6372342.09  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4415207 / Y: 44.439111  
 Code Hydro: O--0150      Rive de référence: Gauche

**2 février 2021**      Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**      Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202112074250      Date de mise à jour : 07/12/2021  
 Auteur : Éric Valette

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 État du repère : Disparu



auteur photo : DDT46

**SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017**

**NIVELLEMENT INITIAL - 03/02/2021**

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 38 cm au-dessus du seuil de la porte d'entrée.