




Commune : CAHORS

Rivière : Le Lot

Algéco des terrains d'entraînement du stade de rugby

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot**Code :** WEB_S_202112175803**Date de mise à jour :** 17/12/2021**Auteur :** Éric Valette

auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44090320 / Y: 44.45764500**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 575962.74 / Y: 6374401.54**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.4409032 / Y: 44.457645**Code Hydro:** O---0150**Rive de référence:** Gauche**2 Février 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202112155027**Date de mise à jour :****Auteur :** Éric Valette

15/12/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**État du repère :** Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 07/02/2021

Commentaires sur le nivellage : La laisse de crue se trouvait 47 cm au-dessus du sol à l'arrière de l'algéco indiqué par une flèche jaune sur la photo.**Référence nivellée :** Marque d'inondation

auteur photo : DDT46