



Commune : **CAHORS**

Rivière : **Le Lot**

Algéco des terrains d'entraînement du stade de rugby

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Lot

Code : WEB_S_202112175803

Date de mise à jour : 17/12/2021

Auteur : Éric Valette



auteur photo : DDT46

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 1.44090320 / Y: 44.45764500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 575962.74 / Y: 6374401.54

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 1.4409032 / Y: 44.457645

Code Hydro: O--0150

Rive de référence: Gauche



2 février 2021

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202112155027

Date de mise à jour :

Auteur : Éric Valette

15/12/2021

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

État du repère : Disparu

SOURCE DE REPÉRAGE : DDT 46 - 04/12/2017

NIVELLEMENT INITIAL - 07/02/2021

Commentaires sur le nivellement : La laisse de crue se trouvait 47 cm au-dessus du sol à l'arrière de l'algéco indiqué par une flèche jaune sur la photo.

Référence nivelée : Marque d'inondation



auteur photo : DDT46