

Commune : **LES CROUTES** | Rivière : **L' Armance**


## Pont de la RD87 sur le ruisseau des Croûtes

Commentaires : repère basé sur un témoignage de riverain

**1** Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

Unité de gestion : Seine moyenne-Yonne-Loing  
 Code : WEB\_S\_202112205156 Date de mise à jour : 21/12/2021  
 Auteur : SMBVA\_89



### GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: 3.86824180 / Y: 48.00044500  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 764751.27 / Y: 6767029.13  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: 3.8682418 / Y: 48.000445  
 Code Hydro: F34-0400 Rive de référence:




**1er juin 2016** Altitude calculée de l'eau : **112.533 m**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Témoignage oral**

### GÉNÉRAL

Code : WEB\_R\_202112205503 Date de mise à jour : 21/12/2021  
 Auteur : SMBVA\_89

### MARQUE

Texte : pas de repère visible  
 Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non



### NIVELLEMENT RÉALISÉ PAR LE SMBVA SUR LE BASE DU TÉMOIGNAGE D'UN RIVERAIN - 20/12/2021

Méthode : GPS  
 Description référence du repère : milieu du tablier du pont de la RD87 sur le ruisseau des Croûtes  
 Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)  
 Altitude de la référence (en m) : 112.533 m  
 Différence entre le niveau d'eau et la référence (en m) : 0.000 m  
 Altitude calculée de l'eau (en m) : 112.533