Commune : **OUSSE**

Rivière : **Le ruisseau de l'Ousse**

16 bis Chemin de Cambus

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
Code : WEB_S_202205290346 **Date de mise à jour :** 19/01/2022
Auteur : SMBGP

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.26638190 / Y: 43.27967440
Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 434780 / Y: 6247763.99
Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2663819 / Y: 43.2796744
Code Hydro: Q51-0430 **Rive de référence:** Gauche

25 Janvier 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Eau au niveau de la terrasse côté rue.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202201190533 **Date de mise à jour :** 19/01/2022
Auteur : SMBGP

Vue du repère (la flèche rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
Visibilité : Non renseigné **État du repère :** Disparu
Pérennité : Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE BUREAU D'ÉTUDE HEA POUR LA DDTM 64 (PPRI D'OUSSE) - 10/02/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation