



Commune : **OUSSE**

16 bis Chemin de Cambus

Rivière : **Le ruisseau de l'Ousse**


1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : WEB_S_202205290346 **Date de mise à jour :** 19/01/2022

Auteur : SMBGP



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.26638190 / Y: 43.27967440

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) : X: 434780 / Y: 6247763.99

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2663819 / Y: 43.2796744

Code Hydro: Q51-0430 **Rive de référence:** Gauche



25 Janvier 2014

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Eau au niveau de la terrasse côté rue.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202201190533

Date de mise à jour :

Auteur : SMBGP

19/01/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non renseigné

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE BUREAU D'ÉTUDE HEA
POUR LA DDTM 64 (PPRI D'OUSSE) - 10/02/2014**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation



Vue du repère (la flèche rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA