

Commune : **OUSSE** | Rivière : **Le ruisseau de l'Ousse**

**1 Chemin Cambus, clôture boulangerie côté Ousse**

**1** Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne  
 Code : WEB\_S\_202205290347\_1 Date de mise à jour : 19/01/2022  
 Auteur : SMBGP



**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.26927890 / Y: 43.28100030  
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 434551.01 / Y: 6247920.99  
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2692789 / Y: 43.2810003  
 Code Hydro: Q51-0430 Rive de référence: Gauche

**25 janvier 2014**  
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue située 30 cm au dessus du muret de clôture.

**GÉNÉRAL**

Code : WEB\_R\_202201191857 Date de mise à jour : 19/01/2022  
 Auteur : SMBGP

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui  
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Disparu  
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné  
 PHEC : Non renseigné



**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE BUREAU D'ÉTUDE HEA POUR LA DDTM 64 (PPRI D'OUSSE) - 10/02/2014**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Vue du repère (la flèche rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA