

Commune : **OUSSE** | Rivière : **Le ruisseau de l'Ousse**

1 Chemin Cambus, clôture boulangerie côté Ousse

1 Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
 Code : WEB_S_202205290347_1 Date de mise à jour : 19/01/2022
 Auteur : SMBGP



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.26927890 / Y: 43.28100030
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 434551.01 / Y: 6247920.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2692789 / Y: 43.2810003
 Code Hydro: Q51-0430 Rive de référence: Gauche

25 janvier 2014
 Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau** Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : Laisse de crue située 30 cm au dessus du muret de clôture.

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202201191857 Date de mise à jour : 19/01/2022
 Auteur : SMBGP



Vue du repère (la flèche rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE BUREAU D'ÉTUDE HEA POUR LA DDTM 64 (PPRI D'OUSSE) - 10/02/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation