

Commune : **OUSSE** | Rivière : **Le ruisseau de l'Ousse**

2 Impasse des Violettes

1 Repère(s) sur le site


GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne
 Code : WEB_S_202205290347_1_1_1 Date de mise à jour : 19/01/2022
 Auteur : SMBGP



GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.27725760 / Y: 43.28435080
 Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 433919 / Y: 6248319.99
 Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.2772576 / Y: 43.2843508
 Code Hydro: Q51-0430 Rive de référence: Droite



25 Janvier 2014 Nature de l'inondation : **Non renseigné** Nature du repère : **Témoignage oral**

Commentaires : Eau au niveau de la terrasse.
 Inondations dues à la crue de l'Ousse et aux apports du réseaux pluvial (fossé).

GÉNÉRAL

Code : WEB_R_202201193102 Date de mise à jour : 19/01/2022
 Auteur : SMBGP

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui
 Visibilité : Non renseigné État du repère : Disparu
 Pérennité : Aucune Repère calculé : Non renseigné
 PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE BUREAU D'ÉTUDE HEA
 POUR LA DDTM 64 (PPRI D'OUSSE) - 10/02/2014

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation



Vue du repère (la flèche rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA