




Commune : OUSSE

Rivière : Le ruisseau de l'Ousse

## 2 Impasse des Violettes

**1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :**

WEB\_S\_202205290347\_1\_1\_1

**Date de mise à jour :** 19/01/2022**Auteur :** SMBGP**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.27725760 / Y: 43.28435080**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 433919 / Y: 6248319.99**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.2772576 / Y: 43.2843508**Code Hydro:** Q51-0430**Rive de référence:** Droite**25 Janvier 2014**Nature de l'inondation : **Non renseigné**Nature du repère : **Témoignage oral****Commentaires :** Eau au niveau de la terrasse.

Inondations dues à la crue de l'Ousse et aux apports du réseaux pluvial (fossé).

**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202201193102**Date de mise à jour :****Auteur :** SMBGP

19/01/2022

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ PHE BUREAU D'ÉTUDE HEA  
POUR LA DDTM 64 (PPRI D'OUSSE) - 10/02/2014****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation

Vue du repère (la flèche rouge représente le niveau atteint par les eaux) - Auteur : HEA