




Commune : ARGENTON-SUR-CREUSE

## Rue Grande (piétonne)

Rivière : La Creuse

**3**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB\_S\_202201190119    **Date de mise à jour :** 28/09/2023**Auteur :** smabcac**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.51857270 / Y: 46.58722300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 586578.09 / Y: 6610750.67**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.5185727 / Y: 46.587223**Code Hydro:** L--0070**Rive de référence:** Droite**Mai 2008**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Limite au sol****Commentaires :** Code laisse = 169**GÉNÉRAL****Code :** 23VCA\_VT\_R\_130\_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC VCA

11/12/2023



Photo du repère - auteur : SPC VT

**MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RECENSEMENT DE LAISSES DES CRUES DE 2006, 2007 ET 2008 SUR LE TERRITOIRE VIENNE-THOUET - 11/07/2008****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Vienne - Charente - Atlantique




Commune : ARGENTON-SUR-CREUSE

## Rue Grande (piétonne)

Rivière : La Creuse

**3**

Repère(s) sur le site

**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB\_S\_202201190119    **Date de mise à jour :** 28/09/2023**Auteur :** smabcac

emplacement des repères

**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: 1.51857270 / Y: 46.58722300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 586578.09 / Y: 6610750.67**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.5185727 / Y: 46.587223**Code Hydro:** L---0070**Rive de référence:** Droite

## 22 Juin 1845

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Marque peinture ou encre

**GÉNÉRAL****Code :** WEB\_R\_202202080619**Date de mise à jour :****Auteur :** smabcac

28/09/2023

**MARQUE****Texte :** NIVEAU DE L'EAU 22 JUIN 1845**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue

façade de magasin

**SOURCE DE REPÉRAGE : VÉRIFICATION TERRAIN VCA DU****25/09/2023 - 25/09/2023****Type de repérage :** Autre**Organisme :** SPC Vienne – Charente – Atlantique



Commune : ARGENTON-SUR-CREUSE


## Rue Grande (piétonne)

Rivière : La Creuse

3

Repère(s) sur le site

### GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Vienne-Charente-Atlantique**Code :** WEB\_S\_202201190119    **Date de mise à jour :** 28/09/2023**Auteur :** smabcac

emplacement des repères

### GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: 1.51857270 / Y: 46.58722300**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 586578.09 / Y: 6610750.67**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: 1.5185727 / Y: 46.587223**Code Hydro:** L---0070**Rive de référence:** Droite

## 5 Octobre 1960

Nature de l'inondation : Débordement de cours d'eau

Nature du repère : Plaque

### GÉNÉRAL

**Code :** WEB\_R\_202202080620**Date de mise à jour :****Auteur :** smabcac

28/09/2023

### MARQUE

**Texte :** CRUE du 5 - 10 - 1960**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Oui**État du repère :** Bon**Pérennité :** Longue

façade de magasin