Commune : **NABAS** | Rivière : **Le Saison**

# champ bord de rivière #2

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne
**Code :** GAD_SAI21_S_060 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
**Auteur :** SPC GAD

Photo du site – Auteur : SPC GAD

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.87331080 / Y: 43.31937940
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 385752.12 / Y: 6254400.3
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.8733108 / Y: 43.3193794
**Code Hydro:** Q7--0250 **Rive de référence:** Gauche

# Décembre 2021

Altitude calculée de l'eau : **90.41 m**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Limite au sol**

**Commentaires :** laisse 60 - dépôt déchets de culture - finesse : moyenne env 10 cm - confiance : certaine

## GÉNÉRAL

**Code :** GAD_SAI21_R_060_1 **Date de mise à jour :** 17/02/2022
**Auteur :** SPC GAD

Photo de la laisse – Auteur : SPC GAD

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Non renseigné
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE SAISON - 16/12/2021

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** SPC Gironde – Adour – Dordogne

## NIVELLEMENT SPC - 16/12/2021

**Méthode :** GPS
**Organisme :** SPC Gironde – Adour – Dordogne
**Commentaires sur le nivellement :** Précision nivellement : très bonne
**Référence nivelée :** Marque d'inondation
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)
**Altitude de la référence (en m) :** 90.410 m
**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 90.41