


Commune : **LICHOS**Rivière : **Le Saison****champ bord de rivière #3****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_SAI21_S_061**Date de mise à jour :** 01/02/2022**Auteur :** SPC GAD

Photo du site - Auteur : SPC GAD

GÉOLOCALISATION**Coordonnées WGS84 :** X: -0.87199760 / Y: 43.31839550**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 385853.22 / Y: 6254285.83**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.8719976 / Y: 43.3183955**Code Hydro:** Q7--0250**Rive de référence:** Gauche**Décembre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **90.835 m**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** laisse 61 - dépôt branchages - finesse : moyenne env 10 cm - confiance : certaine**GÉNÉRAL****Code :** GAD_SAI21_R_061_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

17/02/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE SAISON - 16/12/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** SPC Gironde - Adour - Dordogne**NIVELLEMENT SPC - 16/12/2021****Méthode :** GPS**Organisme :** SPC Gironde - Adour - Dordogne**Commentaires sur le nivellement :** Précision nivellement : très bonne**Référence nivelée :** Marque d'inondation**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)**Altitude de la référence (en m) :** 90.835 m**Altitude calculée de l'eau (en m) :** 90.835 m

Photo de la laisse - Auteur : SPC GAD