

Commune : **ARUDY**Rivière : **Le Gave d'Oloron****Arudy #1****1**

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GAD_GAO21_S_06

Date de mise à jour : 01/02/2022

Auteur : SPC GAD

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.42165830 / Y: 43.10506500

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 421338.84 / Y: 6228904.09

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4216583 / Y: 43.105065

Code Hydro: Q---0150

Rive de référence: Gauche

**Décembre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation**

Commentaires : pas de débordement pas de trace de laisse en lit majeur

GÉNÉRAL

Code : GAD_GAO21_R_06_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GAD

25/10/2022



Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : CEREMA Sud-Ouest

REPÉRAGE CEREMA - 14/12/2021

Méthode : Nivellement direct

Organisme : CEREMA Sud-Ouest

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)