

Commune : **ARUDY**Rivière : **Le Gave d'Oloron****Arudy #2****1**

Repère(s) sur le site


**GÉNÉRAL**

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne

Code : GAD\_GAO21\_S\_07

Date de mise à jour : 01/02/2022

Auteur : SPC GAD

**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.43060000 / Y: 43.11299830

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 420649.39 / Y: 6229816.89

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.4306 / Y: 43.1129983

Code Hydro: Q---0150

Rive de référence: Gauche

**Décembre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires** : potentiellement débordements dans un champ, mais laisse très peu clair**GÉNÉRAL**

Code : GAD\_GAO21\_R\_07\_1

Date de mise à jour :

Auteur : SPC GAD

25/10/2022



Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

**MARQUE**

Maximum de l'inondation : Oui

Visibilité : Non

État du repère : Disparu

Pérennité : Aucune

Repère calculé : Non renseigné

PHEC : Non renseigné

**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021**

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation

Organisme : CEREMA Sud-Ouest

**REPÉRAGE CEREMA - 14/12/2021**

Méthode : Nivellement direct

Organisme : CEREMA Sud-Ouest

Référence nivelée : Autre type de référence

Système altimétrique : NGF IGN 1969 (système normal)