



Commune : LEDEUIX


Rivière : Le Gave d'Oloron

Ancienne station d'épuration aval de d'Oloron-Sainte-Marie

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL

Unité de gestion : Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_GAO21_S_08**Date de mise à jour :** 01/02/2022**Auteur :** SPC GAD

GÉOLOCALISATION

Coordonnées WGS84 : X: -0.62695660 / Y: 43.21086830**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 405170.81 / Y: 6241400.83**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6269566 / Y: 43.2108683**Code Hydro:** Q---0150**Rive de référence:** Droite**Décembre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** laisse de crue sur bâtiment électrique à une trentaine de centimètres du sol confirmée sur les autres bâtiments - fiabilité : bonne - précision : moyenne

GÉNÉRAL

Code : GAD_GAO21_R_08_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

07/07/2022

MARQUE

Maximum de l'inondation : Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné

SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021

Type de repérage : Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Sud-Ouest

REPÉRAGE CEREMA - 14/12/2021

Méthode : Nivellement direct**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest




Commune : LEDEUIX

Rivière : Le Gave d'Oloron

Ancienne station d'épuration aval de d'Oloron-Sainte-Marie

2

Repère(s) sur le site

GÉNÉRAL**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_GAO21_S_08**Date de mise à jour :** 01/02/2022**Auteur :** SPC GAD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.62695660 / Y: 43.21086830**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 405170.81 / Y: 6241400.83**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.6269566 / Y: 43.2108683**Code Hydro:** Q---0150**Rive de référence:** Droite**5 octobre 1992**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** Code : O10 - 0,40 m poteau béton clôture près du portail d'entrée, marque peinture**GÉNÉRAL****Code :** 26GAD1992_R_18_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

22/01/2026

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non renseigné**Pérennité :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**État du repère :** Non renseigné**Repère calculé :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉ DES LAISSES DES CRUES DES GAVES DE 1992 - 16/11/1992****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme :** DDE 64