Commune : **PRECHACQ-NAVARRENX** | Rivière : **Le Gave d'Oloron**

# Chemin du Camou

**1** Repère(s) sur le site

## GÉNÉRAL

**Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne
**Code :** GAD_GAO21_S_10 **Date de mise à jour :** 01/02/2022
**Auteur :** SPC GAD

## GÉOLOCALISATION

**Coordonnées WGS84 :** X: -0.72112500 / Y: 43.27467000
**Coordonnées RGF93 (Lambert 93)** X: 397855.74 / Y: 6248841.93
**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.721125 / Y: 43.27467
**Code Hydro:** Q---0150 **Rive de référence:** Droite

# Décembre 2021

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**

Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**

Nature du repère : **Laisse d'inondation**

**Commentaires :** laisse à environ mi-hauteur du caisson électrique, marque végétation peu claire mais cohérente avec les alentours - fiabilité : bonne - précision : moyenne

## GÉNÉRAL

**Code :** GAD_GAO21_R_10_1 **Date de mise à jour :** 25/10/2022
**Auteur :** SPC GAD

Photo de la laisse – Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

## MARQUE

**Maximum de l'inondation :** Oui
**Visibilité :** Non **État du repère :** Disparu
**Pérennité :** Aucune **Repère calculé :** Non renseigné
**PHEC :** Non renseigné

## SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021

**Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest

## REPÉRAGE CEREMA - 14/12/2021

**Méthode :** Nivellement direct
**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest
**Référence nivelée :** Autre type de référence
**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)