

Commune : **LAAS**Rivière : **Le Gave d'Oloron****Le moulin #2****1** Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_GAO21_S_22**Date de mise à jour :** 01/02/2022**Auteur :** SPC GAD**GÉOLOCALISATION****Coordonnées WGS84 :** X: -0.86218160 / Y: 43.37534000**Coordonnées RGF93 (Lambert 93) :** X: 386958.47 / Y: 6260569.25**Coordonnées RGF93 (ETRS89) :** X: -0.8621816 / Y: 43.37534**Code Hydro:** Q--0150**Rive de référence:** Droite**Décembre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau**Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****Commentaires :** laisse de crue - fiabilité : bonne - précision : faible**GÉNÉRAL****Code :** GAD_GAO21_R_22_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

25/10/2022

MARQUE**Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation**Organisme(s) :** CEREMA Sud-Ouest**REPÉRAGE CEREMA - 14/12/2021****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest**Référence nivelée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)

Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest