



Commune : LAAS

Le moulin #2

Rivière : Le Gave d'Oloron

1 Repère(s) sur le site**GÉNÉRAL****Unité de gestion :** Gironde-Adour-Dordogne**Code :** GAD_GAO21_S_22**Date de mise à jour :** 01/02/2022**Auteur :** SPC GAD**GÉOLOCALISATION**

Coordonnées WGS84 : X: -0.86218160 / Y: 43.37534000

Coordonnées RGF93 (Lambert 93) X: 386958.47 / Y: 6260569.25

Coordonnées RGF93 (ETRS89) : X: -0.8621816 / Y: 43.37534

Code Hydro: Q---0150

Rive de référence: Droite**Décembre 2021**Nature de l'inondation : **Débordement de cours d'eau****Commentaires :** laisse de crue - fiabilité : bonne - précision : faible**GÉNÉRAL****Code :** GAD_GAO21_R_22_1**Date de mise à jour :****Auteur :** SPC GAD

25/10/2022



Photo de la laisse - Auteur : Cerema Dter Sud-Ouest

Altitude calculée de l'eau : **non déterminé**Nature du repère : **Laisse d'inondation****MARQUE****Maximum de l'inondation :** Oui**Visibilité :** Non**État du repère :** Disparu**Pérennité :** Aucune**Repère calculé :** Non renseigné**PHEC :** Non renseigné**SOURCE DE REPÉRAGE : RELEVÉS DE LAISSES SUITE À LA CRUE DE DÉCEMBRE 2021 SUR LE GAVE D'OLORON - 15/12/2021****Type de repérage :** Campagne de terrain post-inondation
Organisme : CEREMA Sud-Ouest**REPÉRAGE CEREMA - 14/12/2021****Méthode :** Nivellement direct**Organisme :** CEREMA Sud-Ouest**Référence nivélée :** Autre type de référence**Système altimétrique :** NGF IGN 1969 (système normal)